

修理価格 改定一覧表 (2025年3月1日改定)

婦人靴

改定項目	内容	修理価格(税込)		備考
		旧価格	新価格	
オールソール	合成・合成意匠・スポンジ	¥18,150	¥20,350	
	クレープ底	¥19,450	¥23,100	
	合成底(特殊)	¥24,750	¥26,950	ヴィブラム・リッジウェイ・ ダイナイト…海外ソール他
	革底	¥26,950	¥29,150	
ヒール替え	全般	¥5,280～¥8,580	¥6,380～¥9,680	
	雪寒地・雪国用ヒール タンク底ヒール	¥10,560	¥11,660	
化粧替え	全般	¥3,850	¥4,400	
	冬用ラグソール	¥4,730	¥5,280	
	クレープ補修	¥3,850	¥4,400	
	コーナー補修	¥5,940	¥6,490	
中敷替え	全般	¥2,200～¥3,850	¥2,750～¥4,400	
スペリ替え	小	¥3,520	¥4,070	
	(片足)	¥1,760	¥2,035	
	大	¥4,730	¥5,280	
	(片足)	¥2,420	¥2,695	
	特殊	¥8,360	¥8,910	
	(片足)	¥4,180	¥4,455	

※オールソールは弊社工場製品のみ対応可能です。(海外生産品・婦人靴メーカー品(パンプス、サンダル、ブーツ..等)は対応いたしかねます。)

※オールソールの価格は中底替えを含む価格となります。中底替え修理が不要な場合は表示価格から¥4,950(税込)差し引かれます。

※EBサイズのオールソールは¥1,320(税込)加算されます。(EBサイズとは品番によって設定されている通常より大きいサイズ用の名称です。設定のない商品もございます。)

- ・修理完了のご連絡後、お客様からお引き取りのご連絡をいただけない場合は処分させていただく場合がございますので、なるべく早いお引き取りをお願いしております。
- ・革切れやひび割れ等、甲革の傷み具合によっては修理後の正常な着用が困難になる可能性がございます。その際は修理をお断りすることがございますので予めご了承ください。
- ・グッドイヤーウエルト式製法の中底取替を伴うオールソール修理の場合、修理後の着用を考慮し、中底と甲革を留める掬い縫い位置を修理前とずらすことがあります。そのため、修理前と比べ、多少足入がきつめになる場合がございますので予めご了承ください。
- ・この表に記載の価格、仕様、内容等は、改良のため予告無く変更することがございます。