

修理価格 改定一覧表 (2025年3月1日改定)

紳士靴

改定項目	内容	修理価格(税込)		備考
		旧価格	新価格	
オールソール	合成底	¥19,250	¥21,450	表面に意匠のない底
	合成底 (意匠)	¥20,900	¥23,100	表面に意匠のある底 (デッキ・JU11シリーズ…含)
	スポンジ・クレープ底			REGALウオーカー・エアローテーション・ コロバンショ・601ピプラム・クレープ底…等
	合成底 (特殊)	¥24,750	¥26,950	ヴィブラム・リッジウェイ・ ダイナイト…海外ソール他
	革底	¥26,950	¥29,150	革底 (ゴム注入底含)
ヒール替え	合成	¥4,950	¥6,050	
	スポンジ			
	スポンジ積上+化粧			
	革積上+化粧	¥6,600	¥7,700	
化粧替え	リフト	¥2,750	¥3,300	
	化粧替え (特殊)	¥3,850	¥4,400	ヒール替えや化粧替えに対応してない靴 リフトの修理範囲の広い靴
	ハーフプロテクター(革+合成ゴム)	¥3,850	¥4,400	
	クレープ補修			
	フルプロテクター (合成ゴム)			
中敷替え	半敷	¥1,650	¥2,200	
	全敷	¥2,200	¥2,750	
	カップインソール (ハーフカップ含)			
スベリ替え	小	¥3,520	¥4,070	
	(片足)	¥1,760	¥2,541	
	大	¥4,730	¥5,280	
	(片足)	¥2,420	¥3,267	
	特殊	¥8,360	¥8,910	
	(片足)	¥4,180	¥5,203	

※オールソールの価格は中底替えを含む価格となります。中底替え修理が不要な場合は表示価格から¥4,950(税込) 差し引かれます。

※EBサイズのオールソールは¥1,320 (税込) 加算されます。(EBサイズとは品番によって設定されている通常より大きいサイズ用の名称です。設定のない商品もございます。)

◆ シェトランドフォックス

改定項目	対象品番	修理価格(税込)		備考
		旧価格	新価格	
オールソール	700F.701F.702F	¥29,150	¥49,500	
	011F-016F.3013.3014	¥29,150	¥44,000	
	その他の品番	¥29,150	¥38,500	

※対象品番は、2025年2月末時点のものです。

※オールソールの価格は中底替えを含む価格となります。中底替え修理が不要な場合は表示価格から¥11,000(税込) 差し引かれます。

※オールソール以外のヒール替え・化粧替え・中敷替え・スベリ替えの修理料金は上記金額となります。(一部例外がございます。)

・修理完了のご連絡後、お客様からお引き取りのご連絡をいただけない場合は処分させていただく場合がございますので、なるべく早いお引き取りをお願いしております。

・革切れやひび割れ等、甲革の傷み具合によっては修理後の正常な着用が困難になる可能性がございます。その際は修理をお断りすることがございますので予めご了承ください。

・グッドイヤーウエルト式製法の中底取替を伴うオールソール修理の場合、修理後の着用を考慮し、中底と甲革を留める掬い縫い位置を修理前とずらすことがあります。そのため、修理前と比べ、多少足入がきつめになる場合がございますので予めご了承ください。

・この表に記載の価格、仕様、内容等は、改良のため予告無く変更することがございます。